

# 建物内配管スケール除去



設置現場画像1

設置前



小便器内上部吐水口

設置後



小便器内排水口



設置現場画像2 97日後



赤錆～黒錆に変化





老人ホーム浴槽に付着したスケールが除去されています。

設置現場画像3 3～5ヶ月後



設置現場画像4 1~3ヶ月後



設置現場画像5 2~6ヶ月後

食器洗浄機



クーリングタワー①



温水循環槽



クーリングタワー②



設置現場画像6 2~6ヶ月後

2層

3.4層

最終層

未処理



1ヶ月後



設置現場画像7